

**Predmet:** Izvještaj otvaranja dimnjaka za nuždu i premosnice filtra zbog nestanka struje ili zbog kvara na opremi operatera u 2025. godini

Vrsta otvaranja:	Vrijeme registracije otvorenosti	Vrijeme registracije zatvorenosti	Registrirano vrijeme trajanja	Razlog
Premosnica filtra, vjetar > 2m/s	21.8.2025. 16:17:16	21.8.2025. 16:17:18	2 sekunde	Greška u napajanju
Dimnjak za nuždu >2m/s	21.08.2025. 16:16:48	21.08.2025. 16:17:16	28 sekundi	
Dimnjak za nuždu >2m/s	23.10.2025. 18:32:19	23.10.2025. 18:32:22	3 sekundi	
Dimnjak za nuždu >2m/s	23.10.2025. 21:33:37	23.10.2025. 21:33:40	3 sekundi	
Dimnjak za nuždu <=2m/s	15.12.2025. 12:15:18	15.12.2025. 12:16:03	45 sekundi	
Premosnica filtra, vjetar ≤2m/s	11.04.2025. 12:16:10	11.04.2025. 12:18:01	1 minuta 51 sekunde	Pad temperature u CO spaliivaču zbog prestanka rada glavnog plamenika, nakon učestalog paljenja uz pojavu greške na regulatoru tlaka plamenika.
Premosnica filtra, vjetar ≤2m/s	21.04.2025 03:45:40	21.04.2025 03:47:12	1 minuta 32 sekunde	
Premosnica filtra, vjetar ≤2m/s	21.04.2025 05:11:57	21.04.2025 05:12:53	56 sekundi	
Premosnica filtra, vjetar ≤2m/s	20.05.2025 07:27:18	20.05.2025 07:28:18	1 minuta	
Premosnica filtra, vjetar ≤2m/s	20.05.2025 18:36:34	20.05.2025 18:37:21	47 sekundi	
Premosnica filtra, vjetar ≤2m/s	31.05.2025 19:02:20	31.05.2025 19:03:05	45 sekundi	
Premosnica filtra, vjetar > 2m/s	16.6.2025. 13:50:38	16.6.2025. 13:50:57	19 sekundi	

Otvaranja zbog greške kod operatera:

Premosnica <= 2m/s: ukupno 6 min. 51 sek. (6 otvaranja) – dozvoljeno 12 otvaranja po 10 min.

Premosnica >2m/s: ukupno 19 sek.(1 otvaranje) - dozvoljeno 12 otvaranja po 10 min.